

SÍNTESE DOS ACIDENTES E INCIDENTES COM AERONAVES CIVIS - PROCESSOS DE 2019

(As Notas Informativas e os Relatórios mencionados na área “Documento Disponível” podem ser consultados clicando sobre cada documento, ou na página da Unidade de Aviação Civil do GPIAAF - Área “Investigação de Acidentes e Incidentes”» “Relatórios 2019“)

T ⁽¹⁾	Data	Local	Tipo de Aeronave	Marca	Registo	Atividade Aérea ⁽²⁾	Lesões		Danos na Aeronave	Fase do Processo de Investigação	Documento Disponível
				Modelo			Fer	Fatal			
A	16-MAR	Bragança	ULM	<i>Sport Cruiser</i>	CS-UPL	Aviação Geral	–	2	Destruída	Concluído	FR 2019/ACCID/01
SI	24-ABR	Lisboa	Avião	<i>Airbus A320</i>	G-EZTD	Transporte Aéreo Comercial	–	–	Nenhuns	Concluído	Report AAIB UK IN 2019/SINCID/02
A	03-JUN	Macinhata do Vouga	ULM (Grupo 1)	<i>PMT-G1</i>	s/ registo	Aviação Geral	2	–	Substanciais	Concluída	IN 2019/AVAL/15
A	09-JUN	Gândara dos Olivais - Leiria	ULM	<i>Bristell UL</i>	CS-USX	Aviação Geral	–	2	Destruída	Concluído	FR 2019/ACCID/03
A	10-JUN	A12 - KM 11,5 - Pinhal Novo	ULM	<i>Flyer Pelican 500 BR</i>	CS-UUN	Aviação Geral	1	–	Substanciais	Concluída	FR 2019/ACCID/04
A	22-JUN	Chamusca	ULM	<i>Pioneer 200</i>	CS-UNF	Aviação Geral	–	–	Substanciais	Concluído	FR 2019/ACCID/05
A	03-JUL	Barragem de Castelo de Bode Cernache do Bonjardim	Avião	<i>Air Tractor AT802 - AF</i>	EC-JUB	Trabalho Aéreo (Incêndios)	–	–	Destruída	Concluído	SR 2019/ACCID/06
SI	02-JUL	Aeródromo Municipal de Cascais	Avião	<i>Piper PA34</i>	G-BOUM	Trabalho Aéreo (Treino)	–	–	Substanciais	Concluído	SR 2019/SINCID/07
SI	25-JUL	Barragem do Beliche Castro Marim	Avião	<i>Air Tractor AT802 - AF</i>	EC-MCX	Trabalho Aéreo (Incêndios)	–	–	Menores	Concluído	SR 2019/SINCID/08
SI	18-AGO	Ponta Delgada	Avião	<i>B752</i>	N543US	Transporte Aéreo	–	–	Substanciais	Concluído	SR 2019/SINCID/09
A	22-AGO	Benavente	ULM	<i>TL2000 Sting</i>	CS-UQB	Aviação Geral	–	–	Destruída	Concluído	RS 2019/ACCID/10

⁽¹⁾ I = Incidente; SI = Incidente Grave; A = Acidente

⁽²⁾ (ECCAIRS Aviation 1.3.0.12 VL for AttrID: 214 - Aviation Operations),

T ⁽¹⁾	Data	Local	Tipo de Aeronave	Marca	Registo	Atividade Aérea ⁽²⁾	Lesões		Danos na Aeronave	Fase do Processo de Investigação	Documento Disponível
				Modelo			Fer	Fatal			
SI	24-AGO	Casarão - Águeda	ULM	<i>Allegro 2000</i>	CS-UNT	Aviação Geral	2	–	Substanciais	Concluído	SR 2019/SINCID/11
A	04-SET	Pampilhosa da Serra	Heli	<i>Airbus Helicopters, AS350 B3</i>	D-HAUE	Trabalho Aéreo (Incêndios)	1	–	Substanciais	Concluído	SR 2019/SINCID/12
A	05-SET	Sobrado - Valongo	Heli	<i>Airbus Helicopters, AS350 B2</i>	CS-HFT	Trabalho Aéreo (Incêndios)	–	1	Destruída	Concluído	FR 2019/ACCID/13

QUADRO RESUMO

TIPO DE EVENTO	NÚMERO POR TIPO	EM INVESTIGAÇÃO	CONCLUÍDOS E APROVADOS
Acidentes	9	0	9
Incidentes Graves	5	0	5
Totais	14	0	14

⁽¹⁾ I = Incidente; SI = Incidente Grave; A = Acidente

⁽²⁾ (ECCAIRS Aviation 1.3.0.12 VL for AttrID: 214 - Aviation Operations),